



Arranca M1.

Ao fim de 3 seg arranca motor 2 e motor 1 pára ao fim 3 seg.

Ao fim de 3 seg. arranca motor 3 e motor 2 pára ao fim 3 seg.

Pára os motores.